

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy

GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-6-2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy Chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-ĐS ngày 30/09/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn ;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn theo Quy chế Tổ chức và hoạt động ban hành tại Quyết định số 2878/QĐ-ĐS ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-ĐS ngày 25/11/2022 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc sát nhập nguyên trạng Chi nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng vào Chi nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng NVAT-ANQP.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Nội quy:

- Nội quy Phòng cháy và chữa cháy;
- Nội quy Phòng cháy và chữa cháy xưởng sản xuất;
- Nội quy Phòng cháy và chữa cháy kho vật tư;
- Nội quy Phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng điện;
- Nội quy Phòng cháy và chữa cháy kho nhiên liệu;
- Nội quy Phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng máy phát điện;
- Nội quy Phòng cháy và chữa cháy trong hàn, cắt kim loại;
- Nội quy Phòng cháy và chữa cháy trong lưu trú;

- Nội quy Phòng cháy và chữa cháy xưởng chính bị đầu máy;
- Nội quy Phòng cháy và chữa cháy xưởng tiện.

Điều 2. Giao Trưởng Phòng, Bộ phận trong Xí nghiệp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức cho người lao động học tập và thực hiện nghiêm túc, để đảm bảo an toàn Phòng cháy và chữa cháy trong Xí nghiệp.

Điều 3. Trưởng Ban PCCC, Trưởng các Phòng, Bộ phận trong Xí nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- BGĐ, Đ.ủy, CĐ, ĐTN XN;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TC-HC, NVAT-ANQP.

GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-ĐMSG
ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ quan, CB CNV và khách đến liên hệ công tác phải thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy sau:

- Điều 1.** Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi người.
- Điều 2.** Cấm sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.
- Điều 3.** Cấm câu, mắc, sử dụng điện tùy tiện; hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về.
- Điều 4.** Cấm: Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay thế cầu chì; dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm; để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây dẫn điện; để xăng, dầu và các chất dễ cháy trong phòng làm việc; sử dụng bếp điện bằng dây may so, thắp hương trong phòng làm việc.
- Điều 5.** Sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện trong kho phải khoa học, phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết. Không bố trí hàng dễ cháy gần bóng đèn, dây dẫn, ổ cắm, cầu giao, bảng điện, khoảng cách tối thiểu 0,5m.
- Điều 6.** Khu vực để ô tô, xe máy phải gọn gàng, có lối đi lại, khi đỗ xe ô tô phải hướng đầu xe ra ngoài.
- Điều 7.** Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại, hành lang, cầu thang.
- Điều 8.** Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.
- Điều 9.** Bộ phận, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy Cán bộ công nhân viên thực hiện tốt nội quy này sẽ được khen thưởng, người nào cá nhân ai vi phạm tùy theo mức độ mà sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy Lao động hoặc bị truy tố theo quy định của pháp luật.



Vũ Đức Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY XƯỞNG SẢN XUẤT

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐMSG
ngày tháng năm 2023 của Xí nghiệp Dầu máy Sài Gòn)*

Điều 1. Cấm mang chất cháy, chất nổ, hút thuốc, đun nấu, thắp hương trong phân xưởng; chỉ được hút thuốc ở nơi qui định.

Điều 2. Không được tự ý đấu nối, sửa chữa hệ thống điện, không được treo quần áo lên bảng điện, không được quấn giấy quanh bóng đèn.

Điều 3. Không được mang xe đạp, xe máy vào nơi sản xuất. Vật tư, hàng hoá, thành phẩm và bán thành phẩm phải để gọn gàng, không đèo lên đường dây điện, gần bảng điện, không chiếm lối đi lại trong phân xưởng.

Điều 4. Nhiên liệu, dầu, mỡ, dung môi, chất dễ cháy sau khi sửa chữa xong phải để đúng nơi quy định và có các biện pháp che chắn bằng vật liệu không cháy.

Điều 5. Phương tiện chữa cháy phải đảm bảo chất lượng tốt, để nơi dễ thấy, dễ lấy không được dùng vào việc khác.

Điều 6. Mọi người phải có ý thức chấp hành các quy định an toàn thiết bị, an toàn bảo hộ lao động. Sau giờ làm việc phải vệ sinh công nghiệp kiểm tra nơi sản xuất, cắt điện trước khi ra về.

Trên đây là nội quy phòng cháy xưởng sản xuất, toàn thể CBCNV mọi người phải nghiêm túc thực hiện, cá nhân ai vi phạm tùy theo mức độ mà sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy Lao động hoặc bị truy tố theo quy định của pháp luật.

GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY KHO VẬT TƯ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-ĐMSG
ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn)*

Điều 1. Cấm dùng lửa, hút thuốc, thắp hương, đun nấu trong nhà kho và xung quanh khu vực kho. Người không có nhiệm vụ không được vào kho.

Điều 2. Vật tư hàng hóa trong kho phải để gọn gàng thành từng lô riêng biệt cách xa đường dây dẫn điện, bảng điện, bóng điện ít nhất 0,5m.

Điều 3. Cấm thủ kho không được tự ý sửa chữa, đấu mắc làm thay đổi hệ thống điện, hệ thống điện hư hỏng phải báo cho người có trách nhiệm sửa chữa thay thế.

Điều 4. Các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy thường xuyên được kiểm tra, lau chùi, bảo quản, cấm mang phương tiện đi làm việc khác.

Điều 5. Trước và sau giờ làm việc thủ kho phải kiểm tra hàng hóa, vật tư cắt điện, đóng cửa trước khi ra về. Khi kiểm tra kho phát hiện có vấn đề gì nghi vấn phải báo ngay cho người có trách nhiệm.

Trên đây là nội quy phòng cháy kho vật tư, toàn thể CBCNV mọi người phải nghiêm túc thực hiện, cá nhân ai vi phạm tùy theo mức độ mà sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy Lao động hoặc bị truy tố theo quy định của pháp luật.

GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1605/QĐ-ĐMSG
ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Xi nghiệp Dầu máy Sài Gòn)*

Điều 1. Cán bộ công nhân viên trong toàn cơ quan phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc; khi đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc, trước khi ra về phải cắt toàn bộ các thiết bị điện không sử dụng. Hết giờ làm việc, ngoài điện chiếu sáng bảo vệ, bảo vệ cơ quan phải đi kiểm tra các phòng, khu vực không để tình trạng quên không tắt điện trước khi ra về. Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố cháy nổ do điện.

Điều 2. Nghiêm cấm tự ý đấu nối làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu cần sử dụng điện chiếu sáng, phải báo cho người có trách nhiệm và thợ điện chuyên trách thi công lắp đặt. Hệ thống dây điện phải được luồn trong ống gen khó cháy hoặc không cháy.

Điều 3. Tại những nơi nguy hiểm cháy nổ như kho hàng, nơi có hơi xăng dầu, chất dễ cháy nghiêm cấm sử dụng điện đun nấu, sưởi, sấy. Khi sử dụng điện để đun nấu, sưởi, sấy phải ở đúng những nơi được quy định và phải có người thường xuyên giám sát.

Điều 4. Khi hệ thống điện có sự cố chạm, chập mất điện, hoặc phát hiện những yếu tố gây mất an toàn điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo ngay cho người có trách nhiệm sửa chữa.

Điều 5. Nghiêm cấm để các vật dụng dễ cháy đè lên ổ cắm điện, hệ thống cầu dao. Khu vực đặt tủ cầu dao điện không được để các vật dụng che lấp, cản trở việc thao tác vận hành khi có sự cố xảy ra.

Trên đây là nội quy việc sử dụng điện trong cơ quan, toàn thể CBCNV mọi người phải nghiêm túc thực hiện, cá nhân ai vi phạm tùy theo mức độ mà sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy Lao động hoặc bị truy tố theo quy định của pháp luật.

GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY KHO NHIÊN LIỆU

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1605 /QĐ-ĐMSG
ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Xí nghiệp Dầu máy Sài Gòn)*

Điều 1. Cấm mang chất cháy nổ, diêm, bật lửa, hút thuốc, đun nấu bếp (kể cả bếp điện) trong và xung quanh kho nhiên liệu. Những người không có trách nhiệm thì không được vào kho khi chưa có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị.

Điều 2. Các chủng loại dầu, mỡ để trong kho phải đúng quy hoạch có đủ mã hiệu, ký hiệu. Loại dầu, mỡ dễ cháy nổ phải để riêng từng lô có lối ra vào thuận tiện và phải có các biện pháp che chắn bằng vật liệu không cháy.

Điều 3. Các phương tiện cơ giới vào trong khu vực kho phải trình báo, không được vào trong kho.

Điều 4. Đèn chiếu sáng phục vụ xuất nhập là loại chống nổ có 2 lớp kính, người không có nhiệm vụ không được tự ý sửa chữa, mắc, đấu nối làm thay đổi hệ thống điện trong kho. Hệ thống điện hư hỏng phải báo cho người có trách nhiệm sửa chữa thay thế.

Điều 5. Các phương tiện chữa cháy trong kho phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, thủ kho, bảo vệ phải thường xuyên kiểm tra, bảo quản. Cấm mang phương tiện chữa cháy đi làm việc khác.

Điều 6. Hết giờ làm việc thủ kho, bảo vệ phải kiểm tra kho hàng, cắt điện, đóng cửa trước khi về. Khi kiểm tra phát hiện có vấn đề gì nghi vấn phải báo ngay cho người có trách nhiệm giải quyết.

Điều 7. Khi nhập, xuất nhiên liệu, dầu, mỡ xe chuyển chở nhiên liệu, dầu, mỡ phải quay đầu hướng ra cổng, có hàng rào bảo vệ xung quanh. Cổng không khóa, có nhân viên trực và phương tiện PCCC sẵn sàng. Cấm xe máy để sát bờ tường nhà kho nhiên liệu.

Trên đây là nội quy phòng cháy trong kho nhiên liệu, toàn thể CBCNV mọi người phải nghiêm túc thực hiện, cá nhân ai vi phạm tùy theo mức độ mà sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy Lao động hoặc bị truy tố theo quy định của pháp luật.

GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY, PHÒNG NỔ TRONG HÀN, CẮT KIM LOẠI

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1603 /QĐ-ĐMSG
ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn)*

Điều 1. Khi hàn cắt kim loại phải tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn cháy, nổ. Khu vực hàn cắt kim loại phải sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và đặt tối thiểu 02 bình bột chữa cháy, 01 chậu nước làm nguội mỏ hàn. Phải có các biện pháp che, chắn bằng các vật liệu không cháy hoặc di chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn cắt (tối thiểu 10m), không để vảy hàn có nhiệt độ cao tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy.

Điều 2. Trước khi tiến hành hàn cắt phải kiểm tra các dụng cụ hàn cắt như: Mỏ hàn và bộ giảm áp phải hoạt động tốt; chai khí trong thời hạn kiểm định; dây dẫn khí đảm bảo kín và tránh được tia lửa hàn, xỉ hàn và dầu mỡ; độ lưu thông của miệng phun mỏ hàn, của ống dẫn cao su từ bình oxy đến mỏ hàn và từ bình khí axetylen đến mỏ hàn bảo đảm tốt.

Điều 3. Khi tiến hành hàn cắt trên cao (từ 1,5m trở lên) phải có biện pháp che chắn ngăn tàn lửa rơi xuống phía dưới.

Khi tiến hành hàn trong các thùng, xi téc, nồi hơi, giếng lò và những nơi chật hẹp và kín cần kiểm tra và loại trừ khí độc và khí cháy.

Điều 4. Nghiêm cấm mang mỏ hàn hơi đang cháy ra khỏi khu vực làm việc dành riêng cho thợ hàn hoặc leo lên thang.

Điều 5. Khi hàn cắt xong, phải kiểm tra kỹ xung quanh khu vực hàn để đảm bảo các vảy hàn không bắn vào các vật liệu dễ cháy.

Điều 6. Không được:

- Dùng búa hoặc các dụng cụ phát tia lửa để gõ vào nắp chai chứa khí;
- Sử dụng bộ giảm áp đã chờn ren;
- Để chai khí oxy, các ống cao su dẫn khí tiếp xúc với nguồn nhiệt, hệ thống điện...
- Tự động tháo, lắp bộ phận giảm áp nếu chưa được sự đồng ý của thợ hàn chính.

Trên đây là nội quy phòng cháy, phòng nổ trong việc hàn cắt kim loại, toàn thể CBCNV mọi người phải nghiêm túc thực hiện, cá nhân ai vi phạm tùy theo mức độ mà sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy Lao động hoặc bị truy tố theo quy định của pháp luật.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY, PHÒNG NỔ TRONG LƯU TRÚ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-ĐMSG
ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn)*

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong nhà lưu trú, CB CNV phải thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy sau:

Điều 1. Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm mọi người.

Điều 2. Nghiêm cấm:

- Đưa các chất nguy hiểm cháy, nổ khác vào nhà lưu trú; trường hợp cần thiết phải được sự đồng ý của người có thẩm quyền và phải có biện pháp phòng cháy, phòng nổ;

- Để các chương ngại vật trên lối đi lại, hành lang, cầu thang hoặc làm che lấp phương tiện, thiết bị PCCC, biển báo, biển chỉ dẫn.

Điều 3. Cấm:

- Sử dụng lửa, đun nấu, hút thuốc trong phòng lưu trú. Người hút thuốc phải ra nơi quy định.

- Tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị PCCC, biển báo, biển chỉ dẫn.

- Cầu, mắc, sử dụng điện tùy tiện.

- Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay thế cầu chì;

- Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm;

- Để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây dẫn điện;

Điều 4. Hành lý, tư trang cá nhân phải sắp xếp gọn gàng, để đúng nơi qui định.

Trên đây là nội quy phòng cháy và chữa cháy trong nhà lưu trú.

GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**NỘI QUY PHÒNG CHÁY, PHÒNG NỔ
TRONG SỬ DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-ĐMSG
ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn)

Điều 1. Cán bộ công nhân viên khi vận hành máy phát điện phải có chuyên môn hoặc được đào tạo trước khi vận hành máy. Thường xuyên kiểm tra tổng thể nhiên liệu, máy móc trước khi vận hành, kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố cháy nổ do điện.

Điều 2. Nghiêm cấm tự ý đấu nối làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu cần sử dụng điện phải báo cho người có trách nhiệm và thợ điện chuyên trách thi công lắp đặt. Nơi đặt máy phát điện phải luôn thoáng khí, phải có thiết bị báo cháy, báo khói. Hệ thống dây điện phải được luồn trong ống gen khó cháy hoặc không cháy.

Điều 3. Nghiêm cấm:

- Sử dụng ngọn lửa trần để kiểm tra mức nhiên liệu;
- Hút thuốc trong phòng máy, trong khi cấp nhiên liệu;
- Để các chướng ngại vật trên lối đi lại, hành lang, cầu thang;

Điều 4. Không:

- Để điện áp làm việc dài hạn vượt quá 110% điện áp định mức của máy;
- Để dòng điện các pha chênh lệch quá 15%.

Điều 5. Các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy thường xuyên được kiểm tra, lau chùi, bảo quản, cấm mang phương tiện đi làm việc khác.

Điều 6. Chỉ được sử dụng bình chữa cháy CO₂, đất, cát để dập tắt đám cháy nhiên liệu.

Trên đây là nội quy phòng cháy và chữa cháy trong vận dụng máy phát điện, toàn thể CBCNV mọi người phải nghiêm túc thực hiện, cá nhân ai vi phạm tùy theo mức độ mà sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy Lao động hoặc bị truy tố theo quy định của pháp luật.



Vũ Đức Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY XƯỞNG CHÍNH BỊ ĐẦU MÁY

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-ĐMSG
ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn)*

Điều 1. Cấm mang chất cháy, chất nổ, hút thuốc, đun nấu, thắp hương trong phân xưởng chính bị đầu máy; chỉ được hút thuốc ở nơi qui định.

Điều 2. Không được tự ý đấu nối, sửa chữa hệ thống điện, không được treo quần áo lên bảng điện, không được quần giầy quanh bóng đèn.

Điều 3. Khi hàn cắt kim loại phải tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn cháy, nổ. Khu vực hàn cắt kim loại phải sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Phải có các biện pháp che, chắn bằng các vật liệu không cháy hoặc di chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn cắt (tối thiểu 10m), không để vảy hàn có nhiệt độ cao tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy. Khi hàn cắt xong, phải kiểm tra kỹ xung quanh khu vực hàn để đảm bảo các vảy hàn không bắn vào các vật liệu dễ cháy.

Điều 4. Không được mang xe đạp, xe máy vào nơi sản xuất. Vật tư, hàng hoá, thành phẩm và bán thành phẩm phải để gọn gàng, không đề lên đường dây điện, gần bảng điện, không chiếm lối đi lại trong phân xưởng.

Điều 5. Phương tiện chữa cháy phải đảm bảo chất lượng tốt, để nơi dễ thấy, dễ lấy không được dùng vào việc khác. Chỉ được sử dụng bình chữa cháy CO₂, đất, cát để dập tắt đám cháy nhiên liệu.

Điều 6. Nghiêm cấm:

- Sử dụng ngọn lửa trần để kiểm tra mức nhiên liệu, dầu mỡ;
- Hút thuốc, thắp hương, hàn, cắt kim loại trong khi cấp nhiên liệu, dầu mỡ;

Điều 7. Khi cấp phát nhiên liệu, dầu mỡ phải: Phương tiện được cấp ngừng hoạt động; có nhân viên trực và phương tiện PCCC sẵn sàng; khi không cấp phải khóa van đường ống nhiên liệu trước cột bơm;

Điều 8. Mọi người phải có ý thức chấp hành các quy định an toàn thiết bị, an toàn bảo hộ lao động.

Trên đây là nội quy phòng cháy xưởng chính bị đầu máy, toàn thể CBCNV mọi người phải nghiêm túc thực hiện, cá nhân ai vi phạm tùy theo mức độ mà sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy Lao động hoặc bị truy tố theo quy định của pháp luật.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
NHÀ XƯỞNG TIỆN BÁNH XE KIM LIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-ĐMSG
ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn)

Điều 1. Khi tiện phải tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn cháy, nổ. Khu vực tiện phải sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và đặt tối thiểu 02 bình bột chữa cháy. Phải có các biện pháp che, chắn bằng các vật liệu không cháy hoặc di chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực tiện (tối thiểu 05m), không để phoi tiện có nhiệt độ cao tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy.

Điều 2. Cấm mang chất cháy, chất nổ, hút thuốc, đun nấu, thắp hương trong nhà xưởng; chỉ được hút thuốc ở nơi qui định.

Điều 3. Không được tự ý đấu nối, sửa chữa hệ thống điện, không được treo quần áo lên bảng điện, không được quần giấy quanh bóng đèn.

Điều 4. Không được mang xe đạp, xe máy vào nơi sản xuất. Vật tư, hàng hoá, thành phẩm và bán thành phẩm phải để gọn gàng, không dè lên đường dây điện, gần bảng điện, không chiếm lối đi lại trong xưởng.

Điều 5. Trước khi tiến hành tiện phải kiểm tra rò rỉ nhiên liệu, dầu mỡ, các dung môi khác trên phương tiện và phải có biện pháp che chắn không cho rơi xuống phía dưới.

Điều 6. Khi tiện xong, phải kiểm tra kỹ xung quanh khu vực tiện để đảm bảo các phoi tiện không bắn vào các vật liệu dễ cháy.

Điều 7. Phương tiện chữa cháy phải đảm bảo chất lượng tốt, để nơi dễ thấy, dễ lấy không được dùng vào việc khác.

Trên đây là nội quy phòng cháy, phòng nổ trong xưởng tiện, toàn thể CBCNV mọi người phải nghiêm túc thực hiện, cá nhân ai vi phạm tùy theo mức độ mà sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy Lao động hoặc bị truy tố theo quy định của pháp luật.

GIÁM ĐỐC


Vũ Đức Thắng